



Tradição, qualidade e sustentabilidade.

Desde 1844 produzindo
tecidos de alta qualidade.

Compromisso com o
desenvolvimento
presente e com o futuro.

www.valenca.com.br



LINHA PROFISSIONAL | WORKWEAR

FIRMUS GARBO 1,70

COR 5118

SARJA 2X1 • 100% ALGODÃO
210 G/M²
LARGURA: 1,70

FIRMUS LEVE 1,70

COR 6016

SARJA 2X1 • 100% ALGODÃO
215 G/M²
LARGURA: 1,70

FIRMUS TITAN 1,70

COR 8015

SARJA 3X1 • 100% ALGODÃO
235 G/M²
LARGURA: 1,70

FIRMUS COMFORT 1,70

COR 2029















SARJA 3X1 • 100% ALGODÃO
250 G/M²
LARGURA: 1,70

FIRMUS MAIS 1,70

COR 3007

SARJA 3X1 • 100% ALGODÃO
260 G/M²
LARGURA: 1,70

CARTELA DE CORES FIRMUS




CAMPEÃO 1,70 E MULTIBRIM 1,70

CAMPEÃO 1,70



MULTIBRIM 1,70



CARTELA DE CORES - CAMPEÃO 1,70 E MULTIBRIM 1,70





INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO

LINHA FIRMUS

BRANCO	 Temperatura máxima de lavagem 60° C. Processo normal	 Alvejar sem cloro	 Secagem em baixa temperatura, com exaustão máxima de 60° C	 Ferro com temperatura máxima de 150° C	 Limpeza a seco profissional com Percloroetileno
PRETO	 Temperatura máxima de lavagem 60° C. Processo normal	 Não alvejar / não branquear	 Secagem em baixa temperatura, com exaustão máxima de 60° C	 Ferro com temperatura máxima de 150° C	 Limpeza a seco profissional com Percloroetileno
DEMAIS CORES	 Temperatura máxima de lavagem 60° C. Processo normal	 Não alvejar / não branquear	 Secagem em baixa temperatura, com exaustão máxima de 60° C	 Ferro com temperatura máxima de 150° C	 Limpeza a seco profissional com Percloroetileno
TECIDOS COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR SUPERIOR A 50 (FPS 50+)					

CAMPEÃO 1,70 E MULTIBRIM 1,70

BRANCO	 Temperatura máxima de lavagem 40° C	 Alvejar sem cloro	 A secagem em tambor é possível. Secagem a baixa temperatura	 Ferro com temperatura máxima de 150° C	 Não limpar a seco
PRETO COLORIDO	 Temperatura máxima de lavagem 40° C	 Não alvejar / não branquear	 A secagem em tambor é possível. Secagem a baixa temperatura	 Ferro com temperatura máxima de 150° C	 Não limpar a seco
PT	 Temperatura máxima de lavagem 60° C	 Não alvejar / não branquear	 A secagem em tambor é possível. Secagem a baixa temperatura	 Ferro com temperatura máxima de 150° C	 Não limpar a seco

É DESACONSELHÁVEL LAVAGENS COM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE CONTENHAM CLORO.

CERTIFICAÇÕES



**RESISTÊNCIA E
DURABILIDADE**



**CORANTES COM A
MELHOR SOLIDEZ**



**MAIOR LARGURA
DO MERCADO**



ciavalenca

@valencatextil

www.valenca.com.br

valençatextil | ciavalenca

Contato:

(75) 3643 - 3157

(11) 9 4504 - 1486

cliente@valenca.com.br